

4. RISULTATI VISONA DI CASTELVECCHIO

4.1 Indagine fotografica

Vista la particolare idrologia del sistema delle Visone, si è ritenuto importante evidenziarne le caratteristiche mediante un report fotografico.

La carta sottostante vuol fungere da quadro di unione della presente iconografia.



Le immagini sottostanti si riferiscono per lo più al novembre 2011, periodo di ipotetica morbida.



Punto 1. Visona di Buti (a sinistra dell'immagine) e di Ruota (a destra), prima della confluenza.



Punto 2. Visona di Castelvecchio subito dopo la confluenza delle due Visone. Il campionamento IBE è stato effettuato a valle rispetto ad un grosso salto artificiale (circa 2,5 m).



Punto 3. Immagini del ponte della strada Lucca-Bientina, zona di applicazione del metodo IBE; a sinistra, l'immagine scattata a novembre ed a destra quella scattata a marzo durante i lavori di sistemazione idraulica del Rio. In basso, la zona a monte del ponte durante i lavori. In giugno, il tratto era in secca.