



Punto 4. Guado alle Redole. L'acqua inizia ad inalvearsi ed a valle del guado il rio sparisce, rimanendo solo il segno dell'incisione verticale indotta dalle portate di morbida in un ambito artificializzato.



Punto 5. Ponticello per Villa Poschi. Assenza totale di acqua




Punto 6. Ingresso ai Bottacci. Anche in questo caso persevera l'assenza di acqua, anche in altri periodi dell'anno.

4.2 Applicazione metodo IBE

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei risultati ottenuti nella presente campagna di indagine di applicazione dell'indice IBE, la carta tematica di riferimento ed il dettaglio dei singoli campionamenti con immagini relative al transetto eseguito.

Stazione	Risultato magra 2011	Risultato morbida 2012
Monte Paese	22USv/ IBE 10/ CQ I	20USv/ IBE 8-9/ CQ II
Valle Paese	21USv/ IBE 10-9/ CQ I-II	Non eseguito causa lavori
Entrata Bottacci	Non eseguito per mancanza di acqua	Non eseguito per mancanza di acqua



Stagione di Magra – Inverno 2011



Stagione di morbida – primavera 2012

Carta di Qualità delle acque del Rio Visone di Castelvecchio. I pallini rossi indicano le stazioni. I colori del tratto si riferiscono al metodo IBE, di cui alla Tabella 2. Immagini rielaborate da cartografia regionale scala 1:5000.