Tav.

Data

Ottobre 2018

CRONOPROGRAMMA

Titolo

Email: architecturengineeringsrl@gmail.com - Email: studio.puliti@tin.it

ARCHITECTURE & ENGINEERING Srl
Via Nazario Sauro, 118 - 55100 1 ...
Tel. + 39.0583 0FF2.

STADIO COMUNALE DI PORCARI

Lavori di straordinaria manutenzione e adeguamento a norma in base al D.M: 18.03.1996 e successive modifiche dello stadio comunale di Porcari



ARCHITECTURE & ENGINEERING
Via Nazario Sauro, 118 - 55100 Lucca (LU) - ITALY
Tel. +39 0583 955 959 - Fax: +39 0583 464 763

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione e adeguamento a norma, in base al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche, dello stadio Comunale di Porcari

	mesi		PRIMO MESE														SECONDO MESE																																		
LAVORAZIONI	settimane		prima	sett	iman	а		,	seco	nda	sett	imar	na			terz	za se	ttima	ana			qu	arta s	settir	nana	ì					qu	uintat	a se	ttima	ına			se	sta s	ettim	ana			set	tima	settir	nana				
	giorni	1	2 3	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 2	2 23	24	25	26	27	28	29	30 3	31	1	2	3 4	4 5	6	3 7	7 8	9	10	11	12	13	14 1	5 16	5 17	18	19	20 2	21 2	22 23	3 2
Allestimento cantiere																																																			
Idrolavaggio a pressione																																																			
Rifacimento delle parti in calcestr	uzzo																																																		
Fornitura e posa in opera di prime	erizzazione																																																		
Coloritura con vernici al quarzo in	ntonaci																																																		
Coloritura con vernici acriliche ca	lcestruzzo																											T	T		T	T	T	T	Т															T	T
Impermeabilizzazione solaio +3,7	0																																				Г	Т	Т											T	T
Ristrutturazione e adeguamento l	pagni pubblico								Г		Г	Г	Г																																					T	T
Noleggio autogrù per torri faro																												T	T			T		T	T															T	T
Sabbiatura a secco delle quattro	torri faro																																																	T	T
Verniciatura delle quattro torri far	0																	T	T																															T	
Ricerca guasto impianto elettrico																																																		T	T
Eventuali lavori alle quattro torri f	aro																																																		T
																													T			T																			
				\top		1			T				T		П			1	\top	1		T	T					1	\top	1		\top		\top	†	\top	T	\top				\top								\top	\top